



Concept Vistoria Veicular Ltda

CNPJ: 44.123.083/0001-81

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



MS - CAMPO GRANDE

LQW-7E38

REPROVADO

Realizado em: 15/08/2024

OS N°: 2383872778

Vistoriador: Marco Pereira da Silva

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome Particular	CPF 12345678900
Nome do proprietário JACKSON KLEY M LUCAS 59560339168	CPF/CNPJ 36.032.479/0001-95

DADOS DO VEÍCULO

PLACA LQW7E38	Marca/Modelo I / NISSAN VERSA 16SL FLEX		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2013 / 2014	Quilometragem 473080		
Cidade CAMPO GRANDE	ESTADO MS		
CRLV Digital	N° do lacre da placa Placa Mercosul	Tipo de lacre QRCode	Renavam 567429881

Chassi BIN 3N1CN7AD6EK392784	Chassi ATUAL 3N1CN7AD6EK392784
Motor BIN HR16797587G	Motor ATUAL MS0011573
Combustível BIN GASOLINA/ALCOOL/GAS	Combustível ATUAL GASOLINA/ALCOOL/GAS
Cor BIN PRATA	Cor ATUAL PRATA
Câmbio BIN Não informado	Câmbio ATUAL Não informado




CONCEPT VISTORIA VEICULAR LTDA
CNPJ:44.123.083/0001-81
contato@conceptcautelar.com.br tel: (67) 9699-9020


R Do Lageado, N° 312
Bairro Jardim Das Cerejeiras
Campo Grande - MS, CEP: 79014-120



HODÔMETRO



CRLV



DATA DE CINTO




PAINEL DE INSTRUMENTOS



BORRACHA ESQUERDA



VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



VIDRO TRASEIRO



PLACA



LACRE




PORTA MALAS




ASSOALHO DO PORTA MALAS



CAIXA DE AR DIREITA



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



BORRACHA DIREITA



ETIQUETA ETA



CHASSI



DIANTEIRA DIREITA



VIDRO DIANTEIRO



HABITÁCULO DO MOTOR




ETIQUETA ETA HABITÁCULO



MOTOR




DATA PEÇA



PINTURA



PINTURA ESTRUTURAL



DENATRAN



LUZ DO AIRBAG NÃO ACIONA



CAIXA DE STEP REPARADO



PAINEL TRASEIRO REPARADO



ASSOALHO PORTA MALAS REPARADO



ADC PINTURA



SOLEIRA ESQ REPARADO




CAIXA DE AREIA ESQ REPARADO E AMASSADO




ADC PAINEL TRASEIRO




ADC PINTURA TETO ENVELOPAMENTO




COLUNA TRASEIRA DIREITA REPINTURA



PAINEL DIANTEIRO AMASSADO E REPARADO



ADC PAINEL DIANTEIRO



ADC PAINEL DIANTEIRO



CAIXA DE AREIA DIREITA




CAIXA DE STEP



KM REGISTRADO EM 07.08.2024

QUESTÕES DE VISTORIA	
 - 03 Cambio coletado: 03.2 Obstruído / Sem acesso	 - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
 - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL	 - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL
 - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL	 - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL
 - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL	 - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL
 - AIRBAG: Luz de airbag acessa no painel: alerta de falha ou mau funcionamento no sistema de segurança do airbag.	 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR: numeração divergente da que consta na bin, porém regularizada junto a base estadual.
 - NUMERACAO DO CHASSI: - CHASSI: Gravação do numero do chassi sem vestígios de adulteração com a numeração dentro dos padrões usuais do fabricante.	 - PLACA MERCOSUL: QRCODE
 - Vidro para brisa: Vidro trocado / Gravação regularizada	 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:: APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROÇARIA.
 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:: APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇARIA.	 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:: APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA.
 2017 - A numeração identificadora do motor: Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.	

Croqui do veículo



10 Caixa de roda direita Componente original	11 Caixa de roda esquerda Componente original
20 Painel frontal Reparado / Amassado	27 Caixa de roda esquerda Componente original
28 Caixa de roda direita Componente original	33 Painel Painel - Reparado, Amassado / Assoalho central e Caixa de estepe - Reparado
34 Capô Funilaria e pintura	35 Vidro dianteiro Vidro trocado / gravação regularizada
36 Teto Componente original	37 Porta-malas Funilaria e pintura
39 Paralama dianteiro esquerdo Funilaria e pintura	41 Soleira Reparada / Amassada
42 Porta Dianteira Funilaria e pintura	44 Porta traseira Funilaria e pintura
46 Paralama traseiro Funilaria e pintura	48 Longarina Componente original
49 Coluna superior Componente original	50 Coluna A Componente original
51 Travessa de reforço A Componente original	52 Coluna B Componente original
53 Travessa de reforço B Componente original	54 Coluna C Componente original
55 Paralama dianteiro Funilaria e pintura	57 Soleira Repintado / Amassada
58 Porta dianteira Funilaria e pintura	60 Porta traseira Funilaria e pintura
62 Paralama traseiro Funilaria e pintura	64 Longarina Componente original
65 Coluna superior Componente original	66 Coluna A Repintado - parte externa
67 Travessa de reforço A Componente original	68 Coluna B Componente original

69 Travessa de reforço B Componente original	70 Coluna C Repintado
71 Longarina traseira Componente original	72 Longarina traseira direita Componente original
9 Painel corta-fogo Componente original	

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

O veículo examinado apresentou reparo(s) de funilaria e pintura na carroceria.

Consulta de leilões, débitos e restrições em anexo.

Consta sinistro, oferta em leilão, histórico de roubo e/ou furto e comercialização.

CSV Nº 007592797-03/2021: Recuperação de sinistro.

CSV Nº 012943170-54/2024: GNV periódico.

Vistoriador responsável: Marco Pereira da Silva

ADMINISTRADOR
CONCEPT CAUTELAR

Emitido por: Concept Vistoria Veicular Ltda

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



CONFERI AUTO PERICIA GOLD



CONSULTA Nº: 6523364

CONFIDENCIAL PARA: Concept Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 15/08/2024 às 15:08



NISSAN VERSA 16SL FLEX



SINISTRO
ENCONTRADO!



CONSTA OFERTA
EM LEILÃO



HISTÓRICO DE
ROUBO E/OU
FURTO!



CONSTA
COMERCIALIZAÇÃO



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: LQW-7438	Marca/Modelo: I / NISSAN VERSA 16SL FLEX	
Chassi: 3N1CN7AD6EK392784	Motor: HR16797587G	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
Ano fabricação: 2013	Ano modelo: 2014	UF de Origem: RJ
UF Faturado: RJ	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 111
Carroceria	Cilindradas 1598	Procedência Importado
Situação Chassi N	Capacidade carga 145	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 1308463423	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SEDAN PEQUENO	Grupo modelo veículo VERSA	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 145	Última atualização: 2017-12-11

🚗 Informações do veículo - Base Nacional	
Placa: LQW-7E38	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / NISSAN VERSA 16SL FLEX	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014	Procedência: importado
Município/UF: CAMPO GRANDE / MS	Chassi: 3N1CN7AD6EK392784 NORMAL
Motor: HR16797587G	Renavam: 567429881
Combustível: GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 1598	Peso bruto(PBT): 1.45
Peso bruto(CMT): 1.45	Potência: 111
Capacidade de carga: 0	Eixo: 2
Eixo Traseiro Dif: 0	Eixo auxiliar: 0

⛔ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
NAO CONSTA RENAJUD

👤 Queixa e histórico de roubo e furto
✅ Não existe queixa de roubo e furto ativa
❗ Existe histórico de roubo e furto



HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência: Alerta de Roubo/Furto

Ano: 2019

Orgão de segurança: 31

Nº do boletim: 6106

Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ

Data da ocorrência 06/10/2019

Ocorrência: Encontrado

Ano: 2019

Orgão de segurança: 908

Nº do boletim: 21198

Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ

Data da ocorrência 08/10/2019

Ocorrência: Devolvido

Ano: 2019

Orgão de segurança: 908

Nº do boletim: 172456

Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ

Data da ocorrência 09/10/2019

!

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	3N1CN7AD6EK392784	3N1CN7AD6EK392784	✓
Motor	HR16797587G	MS0011573	✗ Alterado
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	

E-Decodificador de chassi

Chassi : 3N1CN7AD6EK392784

Região : Costa Rica/ México / Trindade

Montadora : Nissan Mexico

Marca : Nissan

Versão : I/NISSAN 16SL FLEX

Ano Fabricação : 2013

Cilindradas : 1598

Origem : Importado

País : Importado

Categoria : Automovel

Modelo : I/NISSAN VERSA 16SL FLEX

Carroceria : AU - SEDAN PEQUENO

Ano Modelo : 2014

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: LQW-7E38

Marca/Modelo: NISSAN / NISSAN VERSA 16SL FLEX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: RJ

Motor: MS0011573

Combustível: GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1598

Peso bruto(CMT): 145

Capacidade de carga: 0

Carroceria: INEXISTENTE

Situação:

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: CAMPO GRANDE-MS / MS

Chassi: 3N1CN7AD6EK392784 **NORMAL**

Renavam: 00567429881

Cor: PRATA

Potência: 111

Peso bruto(PBT): 145

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2



Informações de proprietário

Proprietário Atual: JACKSON KLEY M LUCAS



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA



Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



DETAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.meudetran.ms.gov.br/veiculo.php#>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

Multas PRF (Cortesia)

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE

RENAINF

Infração: Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)



EXISTE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Parecer técnico (Cortesia)



 Informações para comercialização CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: LQW-7438

Condição do veículo:

Leiloeiro: NC

Marca/Modelo: NISSAN / VERSA SL 1.6 16V

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 15/02/2021

Lote: 2358

Comitente: HDI SEGUROS SA. NOVO DTCO

Ano Fabricação / Modelo: 2013 / 2014

Cor: PRATA

Nº Chassi: 3N1CN7AD6EK392784

Sit Chassi: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: LQW-7E38

Condição do veículo:

Leiloeiro: NC

Marca/Modelo: NISSAN / VERSA 16SL FLEX

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 27/06/2024

Lote: 2358

Comitente:

Ano Fabricação / Modelo: 2013 / 2014

Cor: PRATA

Nº Chassi: 3N1CN7AD6EK392784

Sit Chassi: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: LQW-7438

Condição do veículo: MEDIA MONTA-COLISAO

Leiloeiro: N/C

Marca/Modelo: NISSAN / VERSA 16SL FLEX

Tipo de veículo:

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 15/02/2021

Lote: 0

Comitente: HDI SEGUROS SA. - NOVO

Ano Fabricação / Modelo: 2013 / 2014

Cor: PRATA

Nº Chassi: 3N1CN7AD6EK392784

Sit Chassi: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: LQW-7E38

Condição do veículo: NAO DIVULGADO

Leiloeiro: N/C

Marca/Modelo: NISSAN / VERSA 16SL FLEX

Tipo de veículo:

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 27/06/2024

Lote: 0

Comitente: JACKSON KLEY MOREL LUCAS 59560339168

Ano Fabricação / Modelo: 2013 / 2014

Cor: PRATA

Nº Chassi: 3N1CN7AD6EK392784

Sit Chassi: N/I

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA LQW-7E38 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA LQW-7E38 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA LQW-7E38 NAS BASES CONSULTADAS

 Precificador - Tabela FIPE

Marca: Nissan

Modelo: VERSA S 1.6 16V Flex Fuel 4p Mec.

Combustível: Gasolina

Preço: R\$ 34.704,00

Marca: Nissan

Modelo: VERSA SV 1.6 16V Flex Fuel 4p Mec.

Combustível: Gasolina

Preço: R\$ 37.114,00

Marca: Nissan

Modelo: VERSA SL 1.6 16V Flex Fuel 4p Mec.

Combustível: Gasolina

Preço: R\$ 37.415,00



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 44.123.083/0001-81** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 44.123.083/0001-81 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 44.123.083/0001-81 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.